

SVセンサー（単相）パワコンエラーコード・対応方法一覧 Panasonic

パワコンエラー履歴CSVファイルやパワコンエラー検知メールに記載されているエラーコードを元に、下表をご参照ください。
※詳しい内容や対応方法については、現地パワーコンディショナの異常履歴をご確認の上、取扱説明書に従って対処してください。

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1660100	警報	〔警報〕 システムからの警報を検知しました。	パワーコンディショナに表示される点検コードを確認し、取扱説明書に従って対処してください。 ※警報の内容によって、パワーコンディショナの履歴に点検コードが残らない場合があります。	日
A-1670100	警報	〔警報〕 システムからの警報を検知しました。	パワーコンディショナに表示される点検コードを確認し、取扱説明書に従って対処してください。 ※警報の内容によって、パワーコンディショナの履歴に点検コードが残らない場合があります。	日