




# エコめがね 取り付け確認

## 直結線CT取り付けタイプ




### 1 CTの取り付け!

CTの取り付け方向をよく確認のうえ、ツメがカチッと音がするまでしっかりしめてください。

### 2 CTケーブル配線確認!

PVセンサーとCTの系統側をAに、発電側をBに結線します。



### 3 位相確認!

テスターでL1端子とU端子間、L2端子とW端子間の電圧を確認してください。

### 4 電波強度確認!

TESTボタンを押下し、TEST LEDランプが緑色、オレンジ色のランプが②以上に点灯することを確認してください。

電圧計測表

↓ (L1・黄・大) ← → (U・黄・小) ↑	0V
↓ (L2・青・大) ← → (W・青・小) ↑	0V
↓ (L1・黄・大) ← → (W・青・小) ↑	200V
↓ (L2・青・大) ← → (U・黄・小) ↑	200V

**重要** お客様宅の配線によっては、PVセンサーの設定変更が必要になる場合があります。以下の内容は、必要に応じて行なってください。

実際の施工では、物件にあわせたCT取り付けが必要となりますので、PVと分電盤との配線方法を確認のうえCT取り付けを行なってください。

CT取り付け位置によっては、PVセンサー(エコめがね)の設定変更が必要になります。


※PVセンサーの初期設定は「太陽光発電有一直結線CT取り付け」となっております。

以下の配線方法とCT取り付け位置を参考に、PVセンサーの設定変更を行なってください。

## 標準 (PVセンサーの設定変更が必要ない) の場合

### ●太陽光発電有一直結線CT取り付け


L1/L2のCT取り付け位置が、PV接続位置より1次側(系統側)になる場合



## PVセンサーの設定変更が必要な場合


### ●太陽光発電有一分岐線CT取り付け

L1/L2のCT取り付け位置が、PV接続位置より2次側(消費側)になる場合



### ●太陽光発電システムなし(消費電力のみ測定する場合)

太陽光システムがない場合は、系統用CTのみ取り付けます。



## ⑥ 知って!

## 施工Checkツール

PVセンサーのTESTボタンを押下することにより、通信確認を行なうと同時に、発電量・消費電力量の瞬間値を計測します。計測した結果はスマートフォンやPCにてご確認頂くことが可能ですので、ご利用ください。

※表示される電力量は、簡易計算にて算出しているため、実際のエコグラフの電力量算出方法とは異なります。

- PVセンサーのTESTボタンを押下していただく、押下した時刻より30秒毎に(最大5分間)、発電量・消費電力量の瞬間値をサーバーへ送信します。
- 施工Checkツールへアクセスいただき、以下の操作を行ってください。

### アクセス方法

▼QRコードからアクセス




▼URLを直接入力してアクセス

URL入力画面から、以下のURLを直接入力してください。  
<https://check.eco-megane.jp>


### 操作方法

#### エコめがね 施工Checkツール



1 「ご利用いただく前に」が表示されましたら、内容をよくお読み頂き、「同意する」を選択してください。

#### エコめがね 施工Checkツール




2 PVセンサーに記載されている12桁のセンサーIDを入力してください。

3 「余剰単相」を選択してください。

4 「表示」ボタンを押下してください。PVセンサーの稼働状態と、発電設備の瞬間値をご確認いただけます。

#### エコめがね 施工Checkツール



5 PVセンサーの電波強度、電池残量、計測タイプが表示されます。ACアダプタタイプの場合は、電池残量は常に満充電の表示になります。

6 計測された電流値、電力量が表示されます。画面は30秒毎に自動で更新されます。データ表示途中でPVセンサーのTESTボタンを押下した場合は、「表示」ボタンを再度押下してください。

7 最大5件(当日分)のデータを表示できます。


## ⑥ 知って!

## PVセンサー設定変更方法

※取扱いの詳細につきましては、施工マニュアルを参照ください。

### ●PCから設置ツールより設定変更を行なう場合 (設置ツールは弊社サイトよりダウンロードできます。)

- PVセンサーとPCをUSBケーブルで接続します。
- 設置ツールを起動し、「計測設定」から「計測タイプ設定」へ進み、該当するCT取り付けタイプを選択し、登録してください。





### ●センサ本体ユニットで行なう場合 (一部のセンサーでは本機能は使用できません。)

計測タイプは本体ユニットのボタンでも設定することができます。※電源投入直後、サーバ通信中などランプが点滅している間は、計測タイプ設定モードになりません。ランプ消灯後に実施してください。※USBケーブルは外してください。

#### ■計測タイプ設定の設定ステップ(設定手順)


- TESTランプが高速点滅するまでWPSボタンとTESTボタンを同時に長押し(約5秒間)してください。
- TESTボタンを押下し下げること計測タイプが切り替わります。



#### 計測タイプ

- ③が点灯…太陽光発電システムなし
  - ②が点灯…太陽光発電システムあり 直結線CT 取り付け
  - ①が点灯…太陽光発電システムあり 分岐線CT 取り付け
- ※③→②→①→③…繰り返す

- 登録はWPSランプ・設定したランプ・TESTランプが点灯するまでWPSボタンを押してください。(または30秒放置することで計測タイプが登録されます)



施工マニュアル、設置ツールは以下のURLからダウンロードしてください。

<https://partner.eco-megane.jp/bdl/>

### 推奨OSおよびブラウザ

※フィーチャーフォン(ガラケー)では本ツールはご利用できません。

スマートフォン  
【Android(4.X以降)】  
【iOS(5以降)】

• Google Chrome 最新版  
• Safari 最新版  
• Google Chrome 最新版

PC

【Windows(7以降)】

【Macintosh】

• Internet Explorer 11  
• Google Chrome 最新版  
• Safari 最新版