

DCセンサー エラーコード・対応方法一覧

パソコンエラー履歴CSVファイルやパソコンエラー検知メールに記載されているエラーコードを元に、下表をご参照ください。
※詳しい内容や対応方法については、各機器の状況をご確認のうえ、下記対処方法や取扱説明書に従って対処してください。

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対処方法	検知対象 (時・日)
F-1000001	ネットワーク通信異常	〔ネットワーク通信異常〕 DCセンサの通信異常を検知しました。	機器の通信状態や電源が入っているかなどを確認してください。	日
F-1000002	機器間通信異常 (マルチメーター)	〔機器間通信異常 (マルチメーター) 〕 マルチメーターとの通信異常を検知しました。	頻繁に発生する場合は、マルチメーターとの通信ケーブルの接続や配線状態を確認してください。	時/日