

SVセンサー（単相/三相）パワコンエラーコード・対応方法一覧 SMA

パワコンエラー履歴CSVファイルやパワコンエラー検知メールに記載されているエラーコードを元に、下表をご参照ください。
※詳しい内容や対応方法については、現地パワーコンディショナの異常履歴をご確認の上、取扱説明書に従って対処してください。

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1610100	故障	【故障】 パワーコンディショナの故障を検知しました。	パワーコンディショナに表示されるエラーメッセージを確認し、取扱説明書に従って対処してください。	時/日